

MONITOREO 2023

Una de las competencias OTN-PB es la Vigilancia y control de la calidad hídrica de los ríos de las cuencas Pilcomayo y Bermejo.

En base a la auditoria K2/AP11/S15 – E1 realizada el año 2016 propuso el Ministerio de Medio Ambiente plantear medidas correctivas y preventivas para mejorar calidad hídrica de la cuenca del rio Guadalquivir

En la gestión 2023 se trabajó de manera coordinada con los técnicos de los municipios de "Cercado, Uriondo, San Lorenzo y Padcaya", Servicio departamental de Gestión Integral del Agua (SEDEGIA) y el apoyo de las universidades (UCB,UPDS Y UAJMS). La ejecución del monitoreo de vigilancia hídrica de la calidad de la cuenca del rio Guadalquivir se realizó el 12 y 13 de junio del 2023 (época húmeda)

20 PUNTOS DE

PUNTO N°	CODIGO	COORDENADAS UTM		NOMBRE DEL DIO	DEFEDENCIA	MUNICIPIO
		X	Y	NOMBRE DEL RIO	REFERENCIA	MUNICIPIO
1	GUA-01	309541.70	7642956.8	Guadalquivir	Puente trancas	
2	GUA-02	318962.10	7635620.3	Guadalquivir	Puente Carachimayo	
3	GUA-03	319633.2	7626615.7	Guadalquivir	Puente Santa Bárbara	San Lorenzo
4	SEL-01	318707.7	7624852.2	Sella	Puente tomatitas	6 puntos
5	VIC-01	317278,4	7621391	Victoria	Puente Tomatitas]
6	ERQ-01	317592.9	7621579.1	Erquiz	Engarrafadora Pimentel	
PUNTO N°	CODIGO	COORDENADAS UTM		NOMBRE DEL RIO	REFERENCIA	MUNICIPIO
		X	Y	NOMBRE DEL RIO	REFERENCIA	MONICHIO
7	GUA-04	317270	7619576	Guadalquivir	Tipas, obra de toma COSSALT	
8	GUA-05	322851	7614563	Guadalquivir	Barrio Petrolero	Cercado 6 puntos
9	GUA-06	325616	7611609	Guadalquivir	Temporal	
10	SAN-01	336610	7619629	Santa Ana	Puente Santa Ana	
11	SAN-02	329884	7607934	Santa Ana	Carretera Bermejo	
12	TOL 01	321979	7610093	Tolomosa	Tolomosa	
PUNTO N°	CODIGO	COORDENADAS UTM		NOMBRE DEL RIO	REFERENCIA	MUNICIPIO
PUNTO N°		X	Y	NOMBRE DEL RIO		MUNICIPIO
13	GUA-07	327304	76032002	Guadalquivir	Ancón Chico	
14	GUA-08	334348	7599103	Guadalquivir	Angosto	
15	CAM-03	331608.3	7600931.3	Camacho	juntas	Uriondo
16	CAM-04	314943	7586821	Camacho	Chocloca	6 puntos
17	CAM-05	323049.1	7595000.8	Camacho	Valle Concepción	
18	ALI 01	314915	7586729	Alisos	Alisos	
PUNTO N°	CODIGO	COORDENADAS UTM		NOMBBE DEL DIO	REFERENCIA	MUNICIPIO
		X	Y	NOMBRE DEL RIO		MUNICIPIO
19	CAM-01	300397	7573909	Camacho	La Huerta	Padcaya
20	CAM-02	311978	7582479	Camacho	Chaguaya	2 puntos



PROCEDIMIENTO DE MUESTREO



PARAMETROS DE ANALISIS


IN SITU "BASICOS"

LABORATORIO "PARAMETROS COMPLEMENTARIOS"


- *TEMPERATURA
- *CONDUCTIVIDAD
- *TURBIDEZ
- *OXIGENO DISUELTO
- *pH

- *CROMO HEXAVALENTE
- *FOSFATO
- *SULFATO
- *HIERRO TOTAL
- *NITRATO
- *NITRITO
- *NITROGENO AMONIACAL
- *COBRE
- *DBO5
- *COLIFORMES TOTALES
- *COLIFORMES FECALES






CLASIFICACIÓN SEGÚN LEY 1333 - REGLAMENTO EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN HÍDRICA:







LIMITES MAXIMOS ADMISIBLES DE PARAMETROS

CLASE A 0,05 Cromo Hexavalente

CLASE B 0,05 Cromo Hexavalente

CLASE C 0,05 Cromo Hexavalente

CLASE D 0.05 Cromo Hexavalente

CLASE CRITICA > 0,05 Cromo Hexavalente

CR+6


CAUSAS


CONSECUENCIAS

pigmentos Curtido de cueros Conservantes de la madera Textil 0,0700 Tintas de impresión Fuegos artificiales Tratamiento de aguas Síntesis de sustancias químicas.

*Descargas industriales de fabrica de *Tener contacto con este metal también puede ser dañino para los seres humanos. Los estudios demuestran que el Cr6+ en el agua potable puede causar un mayor riesgo de cáncer del estómago y daño reproductivo. El contacto directo con Cr6+ puede causar erupciones de la piel alérgicas en algunas personas.


> * Si el agua es utilizada para riego puede producirse una acumulación en frutas y verduras de talla baja que estén en contacto directo pudiendo el consumidor tener problemas de tumores estomacales





*Descargas domésticos e*Reduce el oxígeno disuelto de las aguas superficiales. *Es tóxico para el ecosistema acuático *Responsables del crecimiento desmesurado de organismos fotosintéticos *Tóxico para la vida acuática, especialmente a niveles elevados de pH y temperatura.

PARAMETROS COMPLEMENTARIOS GESTION 2023 LIMITES MAXIMOS ADMISIBLES DE PARAMETROS FOSFATO (mg/l) CLASE A 0 A 0,4 Fosfatos CLASE B > 0.4 A 0.5 Fosfatos CLASE C > 0.5 A 1 Fosfatos Río Guadalquivir-El Angosto-GUA-08 0.92 PUNTOS DE MONITOREO CLASE D > 0.5 A 1 Fosfatos CLASE CRITICA > 1 Fosfatos **FOSFATO CAUSAS CONSECUENCIAS** Río Guadalquivir-Ancón Chico-GUA-07 0,50 *Uso fertilizantes en *Eutrofización impidiendo el paso de la luz dificultando la fotosíntesis de agricultura *Aguas residuales domesticas plantas que se encuentre en el fondo (detergentes y productos de produciendo su muerte y generando materia orgánica en descomposición. limpieza). Río Guadalquivir-El Temporal-GUA-06 2.16 *Existen estudios en los que se determina una relación causa-efecto entre el consumo de aguas fosfatadas el aumento de casos de cáncer. 0.00 0,50 1.00 1.50 2,00 2,50 RANGO DE FOSFATO



LIMITES MAXIMOS ADMISIBLES DE PARAMETROS

CLASE A 0 A 2 Demanda Biologica Oxigeno

CLASE B 2 A 5 Demanda Biologica Oxigeno

CLASE C 5 A 20 Demanda Biologica Oxigeno

CLASE D 20 A 30 Demanda Biologica Oxigeno

CLASE CRITICA > = 30 Demanda Biologica Oxigeno

DBO5

CAUSAS CONSECUENCIAS

*Descargas de aguas residuales domesticas e industriales (mataderos, industrias de alimentos).


*Escorrentías del uso excesiva de fertilizantes

*Concentraciones bajas pueden causar el crecimiento excesivo de algas y dañar la vida acuática.

*Demanda un alto consumo de oxígeno impidiendo su generación normal, matando así la vida acuática por asfixia.

*Su incremento provoca la disminución del contenido de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua, lo cual crea condiciones de "anoxia" y produce efectos negativos en las comunidades biológicas de los ecosistemas acuáticos.





LIMITES MAXIMOS ADMISIBLES DE PARAMETROS

CLASE A 0 A 5 Coliformes Totales

CLASE B 5 A 200 Coliformes Totales

CLASE C 200 A 1000 Coliformes Totales

CLASE D 1000 A 5000 Coliformes Totales

CLASE CRITICA > = 5000 Coliformes Totales


COLIFORMES TOTALES

CAUSAS CONSECUENCIAS *Indicador de que pueden e

*Contaminada por el agua superficial y en los desechos humanos o animales. *Indicador de que pueden estar presentes otros organismos potencialmente perjudiciales, como bacterias y virus para la salud.

*Los síntomas más comunes son malestar gastrointestinal y síntomas generales similares a los de la gripe, como fiebre, calambres abdominales y diarrea.





LIMITES MAXIMOS ADMISIBLES DE PARAMETROS

CLASE A 0 A 1 Coliformes Fecales

CLASE B

CLASE C

CLASE D >= 1 Coliformes Fecales

COLIFORMES FECALES

CAUSAS

*Los coliformes son específicos del tracto intestinal salmonela de animales de sangre caliente, *Infecciones a la medula cerebral lincluido los humanos es decir |*Transmisión de enfermedades como aguas residuales domesticas y el cólera, diarreas, disentería, la desechos de animales en el medio donde se tomo la lmuestra.

CONSECUENCIAS


*Enfermedades intestinales como ser hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis

DESCRIPCION FINAL PARAMETROS CRITICOS - 2023

DADAMETRO						
	PARAMETRO	PUNTOS AFECTADOS				
1	CDOMO HEVAVALENTE	Río Guadalquivir-Barrio Petrolero-GUA-05				
	CROMO HEXAVALENTE	Río Guadalquivir-El Temporal-GUA-06				
2		Río Guadalquivir-Barrio Petrolero-GUA-05				
	NITROGENO AMONIACAL	Río Guadalquivir-El Temporal-GUA-06				
	NITROGENO AMONIACAL	Río Guadalquivir-Ancón Chico-GUA-07				
		Río Guadalquivir-El Angosto-GUA-08				
3	EOCEATOC	Die Gradelerieie El Terra and GUA 06				
	FOSFATOS	Río Guadalquivir-El Temporal-GUA-06				
,	DD05	Río Guadalquivir-El Temporal-GUA-06				
4	DB05	Río Guadalquivir-Ancón Chico-GUA-07				
5						
		Río Guadalquivir-Barrio Petrolero-GUA-05				
		Río Guadalquivir-El Temporal-GUA-06				
	COLIFORMES TOTALES	Río Guadalquivir-Ancón Chico-GUA-07				
		Río Guadalquivir-El Angosto-GUA-08				
		Río Camacho-Com. Juntas-CAM-03				
		Río Camacho-Com. El Valle -CAM-05				
6						
		Río Guadalquivir-Barrio Petrolero-GUA-05				
		Río Guadalquivir-El Temporal-GUA-06				
	COLIFORMES FECALES	Río Guadalquivir-Ancón Chico-GUA-07				
		Río Guadalquivir-El Angosto-GUA-08				
		Río Camacho-Com. Juntas-CAM-03				
		Río Camacho-Com. El Valle -CAM-05				



HISTORICO COMPARATIVO 2017-2023 EPOCA HUMEDA:



LIMITES MAXIMOS ADMISIBLES DE PARAMETROS


CLASE A 0,05 Cromo Hexavalente

CLASE B 0,05 Cromo Hexavalente

CLASE C 0,05 Cromo Hexavalente


CLASE D 0,05 Cromo Hexavalente

CLASE CRITICA > 0,05 Cromo Hexavalente



Ya en la gestión 2023 en todos los puntos que se observar en el grafico se encuentran en Clase Critica > 4 mg/l

- CLASE A 0 A 0,05 Nitrogeno Amoniacal
 - CLASE B > 0,05 A 1 Nitrogeno Amoniacal
- CLASE C > 1 A 2 Nitrogeno Amoniacal
- CLASE D > 2 A 4 Nitrogeno Amoniacal
- CLASE CRITICA > 4 Nitrogeno Amoniacal



Se puede observar que todos los puntos están entre la clasificación de tipo Clase D y Critica en la gestion 2023.

LIMITES MAXIMOS ADMISIBLES DE PARAMETROS


CLASE A 0 A 0,4 Fosfatos

CLASE B > 0,4 A 0,5 Fosfatos

CLASE C > 0,5 A 1 Fosfatos

CLASE D > 0,5 A 1 Fosfatos


CLASE CRITICA > 1 Fosfatos



Se puede observar en el grafico que en los puntos GUA-04,GUA-07 Y GUA-08 están de Clase C.
Los puntos GUA-05 Y GUA-06 ya se encuentran en Clase critica>= 60


mg/l hasta la gestion 2023.

- CLASE A 0 A 5 Demanda Quimica Oxigeno
 - CLASE B 5 A 10 Demanda Quimica Oxigeno
 - CLASE C 10 A 40 Demanda Quimica Oxigeno
 - CLASE D 40 A 60 Demanda Quimica Oxigeno
 - CLASE CRITICA > = 60 Demanda Quimica Oxigeno



Se puede observar que los puntos mas críticos hasta la gestion 2023 son GUA-06 Y GUA-07 se encuentran en Clase Critica y Clase D, el resto de los puntos se encuentran en clase C para tomar en cuenta en futuras gestiones.


- CLASE A 0 A 2 Demanda Biologica Oxigeno
- CLASE B 2 A 5 Demanda Biologica Oxigeno
- CLASE C 5 A 20 Demanda Biologica Oxigeno
- CLASE D 20 A 30 Demanda Biologica Oxigeno
- CLASE CRITICA > = 30 Demanda Biologica Oxigeno



Los puntos pertenecientes al Rio Guadalquivir presentan en la gestion 2023 un tipo de agua Clase "D" y Clase Critica.

Los puntos del Rio Camacho están con Clase "D"

- CLASE A 0 A 5 Coliformes Totales
- CLASE B 5 A 200 Coliformes Totales
- CLASE C 200 A 1000 Coliformes Totales
- CLASE D 1000 A 5000 Coliformes Totales
- CLASE CRITICA > = 5000 Coliformes Totales



Se pude observar que en todos los puntos la presencia de Coliformes fecales que se encontrarían en una clasificación D, los puntos más comprometidos en tema de concentración de Coliformes fecales son "GUA-04, GUA-05, GUA-06, GUA-07, GUA-08

- CLASE A 0 A 1 Coliformes Fecales
- CLASE B
- CLASE C
 - CLASE D >= 1 Coliformes Fecales



CONCLUSIONES:

- ➤ Puntos Críticos "Municipios Cercado y Uriondo" Rio Guadalquivir: Barrio Petrolero GUA-05 El temporal GUA-06 Ancón Chico GUA-07 El Angosto GUA-8 presenta una clasificación Crítica en los parámetros: Nitrógeno Amoniacal, Coliformes Totales y Coliformes Fecales.
- > Puntos Críticos "Municipios Cercado" Rio Guadalquivir: Barrio Petrolero GUA-05 El temporal GUA-06 presenta una clasificación Crítica en el parámetro: Cromo Hexavalente.
- Puntos Críticos "Municipios Cercado" Rio Guadalquivir: El temporal GUA-06 presenta una clasificación Crítica en el parámetro: Fosfato.
- ➤ Puntos Críticos "Municipios Cercado y Uriondo" Rio Guadalquivir: Barrio Petrolero GUA-05 Ancón El Angosto GUA-8- El Valle CAM-05 presenta una clasificación de Clase C y El temporal GUA-06 Ancón Chico GUA-07 presentan una clasificación de clase D en el parámetro: DBO5.
- ➤ Puntos Críticos "Municipios Cercado y Uriondo" Rio Guadalquivir: Barrio Petrolero GUA-05 El temporal GUA-06 Ancón Chico GUA-07 El Angosto GUA-8 presenta una clasificación de Clase C en el parámetro: DQO.

- Se observo una disminución de caudales en relación al monitoreo realizado el año pasado en la misma temporada, esto es posible por la falta de precipitaciones pluviales
- Se tiene como conclusión que la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo cumple con la recomendación 13,4 emitida por la auditoria ambiental K2/AP11/S15 - E1 realizada el año 2016, la misma que consistía en: "Difundir a las entidades vinculadas con la gestión de la cuenca del rio Guadalquivir, información de proyectos y estudios relacionados, los monitoreos de calidad de las aguas del río Guadalquivir, con el fin de proporcionar información técnica de utilidad que coadyuve en la preparación y/o retroalimentación de estudios asociados a la restauración de la cuenca y a su manejo integral", realizando los monitoreos desde el año 2018 y remitiendo los resultados correspondientes a las entidades como los municipios de Padcaya, Cercado, San Lorenzo, Uriondo, Gobierno Autónomo Departamental de Tarija mediante el SEDEGIA, COSAALT, Universidad Católica, Universidad y Autónoma Juan Misael Saracho.

RECOMENDACIONES:

- ➤ Se recomienda según la auditoria ambiental K2/AP11/S15 E1 realizada el año 2016 y de conocimiento de Gobierno Autónomo Departamental, Gobierno Autónomo Municipales de Cercado, San Lorenzo, Uriondo, Padcaya y COSAALT, reiterar:
- a) Al Gobierno Autónomo Municipal de Tarija
- 12.1.- Impulsar la ejecución de los proyectos emprendidos por la municipalidad, para la implementación de las microplantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Tarija, previendo asignar los recursos necesarios y haciendo un seguimiento continuo a estos proyectos, dando respuesta a las observaciones de las instancias con las que viene realizando acciones de coordinación, llámense ministerios y/o potenciales financiadores externos, a fin de consolidar su ejecución en el menor tiempo posible. La planificación y ejecución de estos proyectos debe realizarse de forma modular orientada a contribuir en la solución estructural del problema de la demanda del saneamiento básico, asimismo, debe tomar en cuenta los lugares donde técnica y económicamente sea viable su implementación y prioritariamente para los lugares donde por razones topográficas no sea factible el transporte de las aguas residuales a la nueva planta de tratamiento de aguas residuales que beneficiará a la ciudad de Tarija

b) Al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

12.4 .-Impulsar la ejecución de los proyectos emprendidos para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Tarija, previendo asignar los recursos necesarios y haciendo un seguimiento continuo a las gestiones iniciadas luego de la elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas del proyecto de construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Tarija, agilizando las gestiones de coordinación de manera concurrente con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para que en el corto plazo este proyecto pueda ser adjudicado para su elaboración y posterior construcción. Asimismo, debe agilizar las gestiones para la licitación del proyecto «Construcción de obras complementarias San Luis» y/o de otras obras y/o proyectos que minimicen en el corto plazo, los impactos ambientales negativos ocasionados al río Guadalquivir por efecto de las descargas de la planta en actual funcionamiento.

c) A COSAALT

12.3.- Colaborar en la ejecución de la elaboración de los proyectos emprendidos por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija y por el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y microplantas en la ciudad de Tarija, participando de las acciones técnicas que correspondan y proporcionando la información necesaria para viabilizar la ejecución de los respectivos proyectos.

> Se recomienda que las entidades a nivel nacional, gobierno departamental y gobiernos municipales gestionar recursos para continuar realizando los monitoreos y así tener mayor cantidad de datos sobre contaminación hídrica del Río Guadalquivir